

Åtgärdslista

till rapporten över tillgängligheten i Stockholms Läns Museum, Sickla



2014-01-29

Innehåll

Tolkning av åtgärdsförslagen	3
Angöring, parkering.....	3
Åtgärdsförslag	3
Entré Järnvägsgatan 25	3
Åtgärdsförslag	3
Kapprum	4
Åtgärdsförslag	4
Toalett och RWC.....	4
Åtgärdsförslag	4
Den permanenta utställningshallen	5
Åtgärdsförslag	5
Passagen.....	5
Åtgärdsförslag	5
Den tillfälliga utställningshallen	6
Åtgärdsförslag	6
Bibliotek.....	6
Åtgärdsförslag	6
L-formad gången ut till Diesilverkstaden	7
Åtgärdsförslag	7
Webbsida, information om tillgänglighet	7
Åtgärdsförslag	7

Tolkning av åtgärdsförslagen

Där det står "skall/ska" i åtgärdsförslagen, är den föreslagna ändringen nödvändig för generell användbarhet. När det står "bör" i förslagen, är ändringen underlättande och rekommenderad, men inte nödvändig, eller omfattas inte tydligt av ramen för Enkelt avhjälpna hinder.

Angöring, parkering

Åtgärdsförslag

- Förflyttningsytorna mellan angöringsplatsen och huvudentrén ska underhållas året runt.
- Trappstegens kontrastmarkering ska förstärkas.
- Kantsten ska vara nedsänkt vid båda sidor av övergångsstället.
- De stora stenblocken vid 30 minutersparkeringen (bild 3 i rapporten) bör kontrastera mot bakgrunden eller underlaget.

Entré Järnvägsgatan 25

Åtgärdsförslag

- Svepytan ska kontrastmarkeras i golvet/marken, dörren bör förses med sensor för stängning/öppning (bild 1).



bild 1

- Öppningstid ska justeras till 20-25 sekunder.
- Oskyddade glasytor i entrépartiet ska varningsmarkeras i ögonhöjd för stående, och för sittande/kortväxta personer (bild 2).
- Stenblock längs gånglinjen ska kontrastmarkeras, alternativt ska gångytan förtydligas (bild 3).



bild 2



bild 3

- Förflyttningssvägen mellan angöringsplatsen och huvudentrén ska underhållas även vintertid.
- Inga flyttbara föremål får placeras inom det nödvändiga fria utrymmet vid manöverdon och i den potentiella gånglinjen.
- Flytta rökrutan minst 10 meter från entrén och så att besökare inte utsätts för röken, förslagsvis till andra sidan av entrén vid stenblocken. Rökrutan ska skyltas.
- Husnumret vid huvudentrén bör kompletteras med gatunamnet.
- En skylt med horisontell text synlig på avstånd bör placeras ovanför entrén.

Kaprum

Åtgärdsförslag

- Dörröppningsmanöverdonet bör flyttas till andra sidan av dörren, så att användare av rullande hjälpmedel har lättare att komma åt det.
- Inga tillfälliga hinder ska finnas i kaprummet.
- Klädhängare ska kontrastera med underlaget.
- Förvaringskåp bör omdisponeras vid upprustningstillfälle (flera rymligare, färre små).

Toalett och RWC

Åtgärdsförslag

- Båda skyltar ska bytas mot skyltar med relief och punktskrift
- Hygien- och städartiklar som används på toalettrummen ska vara parfymfria.
- Toalettinredning bör kontrastera med bakgrund, vilket bör ändras vid upprustningstillfälle.
- Handfatet ska sänkas till 0,8 meter över golvet, blandaren bör bytas mot en med förlängd spak. Alternativt kan ett höj- och sänkbart handfat installeras.

- Draghandtaget vid RWCdörrens innersida bör bytas mot längre placerat diagonalt med underkant 0,8 meter över golvet och 0,2 meter från dörrens upphängningsida.

Den permanenta utställningshallen och kaffeserveringen med museibutiken

Åtgärdsförslag

- De utstickande borden ska kompletteras med gavelsidor, så att de är möjliga att känna med teknikkäpp.
- De två borden med inbyggda visningsdatorer bör byta plats så att styrplattorna hamnar vid de yttre kanterna, lättare åtkomliga för personer som använder rullstol. Samtidigt ska de placeras närmare sittbänken. En del av sittbänken vid manövreringen bör ersättas med lätt flyttbar sittpall, så att en person med rullstol lätt kan få plats vid bordet med styrplattan.
- Informationstexter ska följa rekommendationer vad gäller storlek på bokstäver, kontrast, belysning och placering (bild 4, 5).
- Inredningen bör kompletteras med sittplatser med armstöd, gärna i olika höjder.
- Kaffeautomaten vid serveringen är inte anpassad för användning av personer med rullstol eller synskadade. Den bör bytas mot tillgänglig variant vid bytestillfälle. Koppar bör placeras max 1,1 meter över golvet.

Kort läsavstånd, flera ord	5 mm
Kort läsavstånd, enstaka ord i relief samt punktskrift	15 mm
Skylt som kan läsas från några meters avstånd, men även på kort avstånd	25-40 mm
Skylt som läses från 1-3 meter	70-100 mm

bild 4




bild 5

Passagen mellan den permanenta och den tillfälliga utställningshallen

Åtgärdsförslag

- Markera permanent den översta och den nedersta nivån av rampens lutning, se bilden i åtgärdslistan.
- Om rampen beläggs med tillfällig matta eller dylikt, ska lutningen också kontrastmarkeras vid översta och nedersta nivån.
- Byt ut ledstång mot en med 40 – 45 mm diameter (bild 6). Ledstång ska alltid kontrastera med bakomliggande vägg, även om dess färgsättning är tillfällig.




bild 6



bild 7

Den tillfälliga utställningshallen

Åtgärdsförslag

- Trappstegen i passagen ska alltid kontrastmarkeras.
- När man arrangerar de tillfälliga utställningarna ska man alltid tänka på att förflyttningssvägar hålls öppna och synliga. Alternativt ska riktningsskyltar sättas upp.
- Gångarna i utställningshallen ska hållas fria från tillfälliga hinder.
- Utrymningsskyltning ska kompletteras.
- Svårlästa texter bör kompletteras med alternativa format. Informationstexter ska följa rekommendationer vad gäller storlek på bokstäver, kontrast (70%) och belysning (bild 4,5).

Bibliotek

Åtgärdsförslag

- I den blivande inredningen av biblioteksdelen ska servicedisken vara tillgängligt utfomad, dvs. en del av disken ska vara nersänkt. Alternativt kan disken vara hög och sänkbar. Fritt utrymme under disken ska vara minst 0,68 meter hög och 0,45 meter djup.
- Vid val av sittplatser ska det tänkas på att det ska finnas några med armstöd, gärna i olika höjder. Användbart armstöd ska kunna greppas om och sluta i nivå med sittsens framkant, eller några centimeter över den.
- Manövreringsutrymme (minst \varnothing 1,50 meter, helst 1,80 meter) ska finnas i anslutning till gångarna.
- Receptionsslingan bör installeras vid disken. Tillgång till texttelefon bör finnas vid servicedisken.
- Vassa kanter vid bord och hyllor bör undvikas (bild 7).

L-formad gång ut till Dieselverkstaden

Åtgärdsförslag

- Belysningen ska förstärkas i den mörka korridoren, framför allt vid riktningsändringar.
- Utrymningsväg ska vara konsekvent markerad.

Webbsida, information om tillgänglighet

Åtgärdsförslag

- Uppdatera information på webben om tillgänglighetsstatus av Länsmuseet

Förslag

Stockholms läns museum nås lätt med kollektivtrafik. Saltsjöbanans station Sickla har god tillgänglighet genom att perrongen i östra änden kan nås via en gångväg utan nivåskillnader. Över 20 busslinjer stannar vid hållplatserna Sickla bro eller Sickla station.

Från tåget eller bussen är det bara 200 meter till museet som ligger i västra delen av kulturhuset Dieselverkstaden.

Halvvägs mellan stationen och museet, ~~utanför Atlas Copcos kontorshus~~, ligger en besvärlig trappa. **Den är kompletterad med en ramp med lutning 1:20. Vilplatser finns.** ~~Det går att undvika den genom att istället ta trottoaren längs Sickla Industriväg.~~

~~P-platser för bilburna med parkeringstillstånd för handikappade finns på parkeringen mitt emot museets entré.~~

En reserverad p-plats för personer med rörelsehinder finns snett över gatan mitt emot museets entré.

Museet ligger i markplan och kan nås både från en huvudentré, samt från kulturhuset Dieselverkstadens stora entré. ~~Entrén har automatiska dörrar.~~ **Dörröppningsautomatik utan säkerhetssensor finns installerad vid museets egen entré.** Utanför ingången sitter öppningsknappen på en stolpe och innanför sitter den på väggen. Entrén är ~~utan trappsteg eller tröskel och belägen i marknivå~~ **helt utan nivåskillnad.**

I kapprummet finns en toalett ~~för rörelsehindrade~~ **för personer med behov av större hygienutrymme.** Den är utrustad med ~~personligt nödlarm~~ **som går till bemannat ställe.**

Den inre utställningshallen ligger lägre än entréhallen och kan nås via en ramp (**lutning 1:12**) som har **smal** ledstång på ena sidan. ~~Ingången~~ **Den fria dörrpassagen** till biblioteket från utställningshallen är ~~tillräckligt~~ **0,85 meter** bred för rullstolsburna och ~~sakar~~ **utan tröskel.**

Teleslinga för personer med nedsatt hörsel är inte installerad.
Servicehundar är tillåtna i lokaler.

- Webbplatsen bör utrustas med uppläsningfunktion (Talande Webb, ReadSpeaker).
- För information om begrepps användning, se Socialstyrelsens webbsida under http://www.socialstyrelsen.se/fragorochsvar/funktionsnedsattningochfunktio#anchor_3