

Åtgärdslistan

Rapport över tillgänglighet

Biografen Zita – Folkets Bio Stockholm



INNEHÅLL

Angöring, parkering	3
Entréer	3
Allmänt om lokaler	3
Förflyttningsvägar	3
Biosalonger	4
Biosalong 1	4
Biosalong 2 med förflyttningsväg	4
Biosalong 3	5
RWC och övriga toaletter	5
Hemsida, information om tillgänglighet	6

Angöring, parkering

Åtgärdsförslag

- Informera på webbplatsen om angörings och parkerings möjligheter.
- Ändra rutiner för utplacering av reklam. Gatupratare får placeras vid de möbleringsytor som finns mellan gångytan och körbanan.

Entréer

Åtgärdsförslag

- Rampen är inte funktionell i dess nuvarande utformning. Flera alternativ till åtgärd finns.
- Den tunga dörren ska förses med dörröppningsautomatik, på både in och utsidan, oavsett om rampen blir mobil eller permanent.
- Rampen ska kontrastmarkera mot omgivande ytor vid nedersta och översta punkten.
- Trappsteget utanför entrédörren ska kontrastmarkeras vid kanten med minst 40 % ljushetskillnad enligt NCS (minst 100mm markering).
- Glasmarkeringarna bör förstärkas med ej genomsynlig bakgrund.
- Rökning strax utanför huvudentrén ska förbjudas, alternativt ska rökplatsen flyttas minst 10 meter från entrépartiet.
- Tydlig anvisning om var den tillgängliga entrén finns ska placeras både i huvudentrén och vid den alternativa entrén.
- Ringklocka i den alternativa entrén ska flyttas till den yttre kanten av nischen, så att den kan användas även om man använder rullstol.

Allmänt om lokaler

Åtgärdsförslag


- Tydliga rutiner för hantering av servicehundars vistelse i lokalerna behövs. Ett rum/utrymme där hundar(pälsdjur) får vistas ska väljas och ledsagarservice ska erbjudas vid behov. Städ rutiner ska omfatta regelbunden våtstädning.
- Visuellt brandlarm bör installeras i alla delar.
- Belysningen ska generellt förstärkas i förflyttningvägar.
- Rökning ska förbjudas inom entrépartiet.
- Takskyltar bör hänvisa till toaletter, hiss och entré/utgång.

Förflyttningvägar

Åtgärdsförslag

- Tröskeln i passagen mellan den alternativa entrén och hisshallen/trapphuset ska avfasas.
- Hissen ska förses med dörröppningsautomatik med tillräcklig lång öppningstid (25 sekunder), som tillåter backning ur hissen.

- Anropningsknappen och dörröppningsmanöverdon ska omplaceras till tillräckligt avstånd (minst 0,7 meter) från närmaste hinder (trappsteg och dörrbladets svepyta).
- Användningsinformation ska kompletteras med punktskrift.
- Bordet på övre plan ska tas bort.
- Trappstegen ska markeras vid nedersta och översta trappsteg i varje trapplopp.



- Ledstång bör bytas ut vid upprustningstillfälle mot mer greppvänlig variant som löper förbi nedersta och översta trappstegen med 0,30 meter.

Biosalonger

Biosalong 1

Åtgärdsförslag

- Skyltar ska kompletteras med läsbar taktil variant.
- Markering av lutningens början och slut ska vara minst 100 mm bred och uppnå minst 40 % ljushetskontrast mot omgivande ytor.
- Vid närmaste upprustningstillfälle ska minst 40 % ljushetskontrast enligt NCS skala uppnås vid markering av ingångar, både på utsidan och på insidan.
- Det ska finnas rutiner för placering av lösa föremål i förflytningsvägar. Det ska alltid finnas tillräckligt utrymme för manövrering (1,5 x 1,5 meter för en manuell rullstol), samt tillräckligt passageutrymme)
- Installera visuellt brandlarm i salongen.

Biosalong 2 med förflytningsväg

Åtgärdsförslag

- Lutningar i korridorrens golvyta bör markeras vid början och slut.
- Belysningen ska förstärkas.
- De utstickande delarna bör kontrastmarkeras.
- Kontraster mellan dörrkarm/dörrblad och omgivande ytor ska förstärkas till minst 40%.
- Kontrastmarkering ska ökas vid översta och nedersta trappstegen.
- Övrig belysning bör förstärkas. Bruset från ventilationen bör åtgärdas.
- Skylten ska kompletteras med standardskylt med tydlig text kompletterad med relief och punktskrift.
- Installerad hörselslinga ska aviseras tydligt vid ingången.



Biosalong 3


Åtgärdsförslag

- Belysningen ska förstärkas.
- Kontraster mellan dörrkarm/dörrblad och omgivande ytor ska förstärkas till minst 40 %.
- Kontrastmarkering ska ökas vid översta och nedersta trappstegen.
- Den korta rampen ska tas bort och trappsteget ska tydligt kontrastmarkeras.
- Övrig belysning bör förstärkas. Bruset från ventilationen bör åtgärdas.
- Skylten ska kompletteras med standardskylt med tydlig text kompletterad med relief och punktskrift.
- Installerad hörselslinga ska aviseras tydligt vid ingången.

RWC och övriga toaletter

Åtgärdsförslag

- Hygien- och städartiklar som används i toalettrummen ska vara parfymfria.

	Normalnivå
	Grundläggande tillgänglighet
WC-stol med funktionsmått	

- Tag bort hindren från det fria utrymmet bredvid toalettstolen.
- Handfatet i RWC ska sänkas till 0,8 meter över golvet, alternativt kan ett höj- och sänkbart handfat installeras.
- Draghandtaget vid RWC dörrens innersida bör höjas så att det sitter med underkant 0,8 meter över golvet.
- Pärön kontakt från nödlarmet i RWC ska fästas på armstödet intill.
- RWCrummets färgsättning bör ändras så att överskådlighet garanteras, dvs. inredningen kontrasterar bra mot bakgrunden och helhetsintrycket blir lugnare, vilket bör ändras vid upprustningstillfälle.
- Skyltar bör bytas mot standardskyltar med piktogram och punktskrift, placerade i ögonhöjd bredvid dörrens handtagssida.

Hemsida, information om tillgänglighet

<http://www.zita.se/om-zita/tillgaenglighet>

Åtgärdsförslag

- Beskriv angöring och rutiner för användning av den alternativa entrén.
- Information om hissen ska kompletteras med mått och beskrivning av öppningsmöjligheter.
- Informera om att rullstolsplatser i salongerna finns på första raden. Ange manövreringsmöjligheter. Observera att man inte får placera rullstolar så att de blockerar utrymningsvägar!
- Ange att det är tillåtet att röka utanför entrén, alternativt ta bort askkoppen från entrén och sätt upp rökförbud -dekal.
- Ange nivåskillnader i förflyttningsvägar mot biosalongerna.
- Beskriv RWC med mått m.m. enligt rapporten. Komplettera gärna med bild (foto).
- Beskriv placering av ledstänger (på vilken sida dessa finns).
- Begreppsanvändning ska följa Socialstyrelsens anvisningar enligt <http://www.socialstyrelsen.se/fragorochsvar/funktionsnedsattningochfunktio>